

96 3847 131-A-8

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД	Колодец № 121-76	Город Вильнюс	Улица Дзержинского	Лето №	19 61 г.	
Чертеж колодца М. 1:50 По А-А		Отметки				
		Крыши	Дно	Трубы		
		106.76	104.41	1-2-3-104.81 4-105.10		
		Паривязка 				
		О П И С А Н И Е				
		Состояние колодца и материал	Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залуж. шт.
Крышки	Чугун	Магистр.	d=100 чуг. жел.		d= Р. Ф.	Новый H=
Стены	Кирпич. бетон.					
Дно	Бетон.	Подкл.	d=50 чуг. жел.		d= Р. Ф.	Старый H=
Скобы	Чугун					
Год стронт.	19	Разводящая	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Московский H=
Налич. воды						
Налич. газа		Подключ.	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Колонка водоразб.
		Институт проектирования городского и сельского строительства				
		Объект 2280				
		Инв. №	Гл. геодезист	Исслед.		
			Рук. группы	Факт.		
			Исполнитель	Факт.		
		Дата	Чертил			
			Проверил			

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3100-5000