

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>84-78</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Дзержинское</u>	Дело № _____	19 <u>61</u> г.
--------------------	------------------------	----------------------	--------------------------	--------------	-----------------

Чертеж колодца
М 1:25
По А-А

О т м е т к и					П Р И В Я З К А
Крышка	Лотка		Труба		
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	
106.66	105.21	105.20			ул. Дзержинское №6 29 3 км

О П И С А Н И Е							
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б			
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам. матер.
Стены кирп. бет.	200	кер	200	кер			
Дно кирп. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий
Скобы	Объект <u>2280</u>						
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист				Число <u>10.10</u> Даче <u>Д.П.</u> Директор <u>Б.А.</u>	
		Рук. группы					
Наличие газа	Дата	Исполнитель					
Год строительства 19		Чертил					
		Проверил					