




3847 131-A-8

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ		Колодец № <u>83-79</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Дзержинского</u>	Дело №	19 <u>61</u> г.	
Чертеж колодца М 1: 25 По А-А  		О т м е т к и				П Р И В Я З К А 	
		Лотка		Труба			
		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №		
106.36	104.88	104.87					
О П И С А Н И Е							
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б			
Крышка чугунная				Вход		Выход	
Стены кирпич. бет.				диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирпич. бет.				200	Кер	200	Кер
Скобы				Подкл. №			
Наличие воды				Подкл. №			
Наличие газа				диам.			
Год строительства 19				матер.			
Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий			
Объект 2280				Исп. №			
Инв. №				Гл. геодезист			
Дата				Рук. группы			
Исполнитель				Исполнитель			
Чертил				Чертил			
Проверил				Проверил			