



F. KANALIZACIJA ŠULINYS Nr. (7) 88 **KORTELE**
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)


VILNIUS K. POŽELO 3783 131-A-9
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis:  (0.00)
(2.20)

Horizontalinis:  1
2

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>KET.</u> <u>8</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	KET.	600		95.48	Ar yra vandens?
Žemė			-	95.48	Ar yra dujų?
Sienos	BET.				Pastabos
Dugnas	BET.	1000	4.20	91.28	
Vamzdžiai	Nr. 1	PLIEN.	100	Viršus Apačia 4.10	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	PLIEN.	150	Viršus Apačia 4.20	
	Nr. 3			Viršus Apačia	Objekto Nr. <u>01-2-3237.</u>
	Nr. 4			Viršus Apačia	Sudarė <u>Dauglaite</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia	Patikrino <u>Paukštys</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia	19 <u>88</u> m. mėn. <u>31</u> d.
	Nr. 7			Viršus Apačia	(Inginio tyrinėjimo data)