




<u>F. KANALIZACIJA</u> (Komunikacija)		<u>ŠULINYS</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (18) - 100		KORTELE	
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>K. POŽELOI</u> (Gatvė)		<u>3783 131-A-9</u> (Planšeto nomenklatūra)			
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			
Vertikalinis							
Horizontalinis							

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ket !! (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		KET.	600		95,38	
Žemė					95,38	Ar yra vandens?
Sienos		BET.				Ar yra dujų?
Dūgnas		BET.	1000	5,52	89,86	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	BET.	400	Viršus Apačia 5,62	89,71	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 91-?-3237. Sudarė <u>D. J. Dargaitis</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>D. J. Dargaitis</u> (parašas) (pavardė) 1972 m. ... 11 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	BET.	400	Viršus Apačia 5,69	89,69	
	Nr. 3	PLIEN.	200	Viršus Apačia 2,85	92,53	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		