

<u>F. KANALIZACIJA</u> (Komunikacija)		<u>ŠULINYS</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (11) 90		KORTELE	
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>K. POŽELO</u> (Gatvė)		3783		(Planšeto nomenklatūra)	

ŠULINIO PIŪVLAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės Ket. 11 (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		KET.	600		95,17		Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos
Žemė					95,12		
Sienos		8ET.					
Dugnas		8ET.	1500	5,34	89,83		
Vamzdžiai	Nr. 1	BET.	400	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>Pl-2-5237.</u> Sudarė <u>Deivys Daugėla</u> (parasas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> <u>Paukštys</u> (parasas) (pavardė) 1974 m. mėn. 31. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia	5,53		89,64
	Nr. 2	BET.	400	Viršus			
				Apačia	5,57		89,60
	Nr. 3	PLIEN.	150	Viršus			
				Apačia	4,35		90,82
	Nr. 3 ^a	PLIEN.	150	Viršus			
				Apačia	4,45		90,72
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			