

<u>F. Kanalizacija</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)		kameros (Įrenginio pavadinimas) <u>K. Požilos</u> (Gatvė)		Nr. () <u>196</u> KORTELE <u>131-A-9</u> (Planšeto nomenklatura)		
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS				
Vertikalinis						
Horizontalinis						
		4HG 4G. 3075 5HG				
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... ket. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		95,20	
Žemė				0,00	95,20	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1000	- 7,99	87,21	Pastabos <u>Neatsidaro</u> <u>didelis judėjimas</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	1500 x 1000	Viršus	87,21	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-19957...</u> Sudarė <u>S. Stankus</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[initials]</u> (parašas) (pavardė) 1988. m. ... 06 ... mėn. ... d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	bet	1500 x 1000	Viršus	87,21	
	Nr. 3			Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
	Nr. 5			Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
	Nr. 7			Apačia		