

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

73

Город

Вильнюс

Улица

Чкаловского

Дело №


19 60 г.

Чертеж колодца


М 1:5

По А-А

95.56




91.61



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
95.5	91.62	91.61		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 8-

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
300	кп	64x1.14	кирпич.				
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект 1180							
Инв. №	Гл. геодезист				100916		
	Рук. группы				Накавекши		
Дата	Исполнитель				Паду...		
	Чертил						
	Проверил						