

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № 86 ^с -162	Город Вильнюс	Улица	Дело №	19 30 г.
--------------------	--------------------------------	---------------	-------	--------	----------

Чертеж колодца
М 1:25

По А-А

96.62

93.77

94.22

1200

О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №3	подкл. №4
96.62	93.77	93.72	93.77	94.22

П Р И В Я З К А

КН
(Гарж)

ул. Лукшикю Б

91.6
91.2
90.8

О П И С А Н И Е														
Состояние колодца и матер.					Т Р У Б									
					Вход		Выход		Подкл. №3		Подкл. №4			
Крышка чугунная	диам.		матер.		диам.		матер.		диам.		матер.			
Стены кирп. бет.	50		кирп		100		кирп		50		кирп			
Дно кирп. бет.														
Скобы 3.—	Институт проектирования городского и сельского строительства											Отдел изысканий		
Объект №280														
Наличие воды	Инв. №		Гл. геодезист								Юсене			
Наличие газа			Рук. группы								Шискевич			
Год строительства 19	Дата		Исполнитель								Огарукис			
			Чертил											
			Проверил											