

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>24-167</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Са. Лейкина</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.
--------------------	-------------------------	----------------------	--------------------------	--------------	-----------------

Чертеж колодца
М 1:25
По А-А
96.49

150

1000

93.59

92.66

150

О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
96.49	93.59	92.66	—	—

П Р И В Я З К А
кн. Лейкино

5кж 9/1

6.10

3.50

3.65

24

ул. Лейкина

О П И С А Н И Е							
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б			
Крышка чугунная				Вход		Выход	
Стены кирпич. бет.				диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирпич. бет.				150	кер	150	кер
Скобы железн. 5.-				Институт проектирования городского и сельского строительства		Отдел изысканий	
Наличие воды				Объект <u>2280</u>			
Наличие газа				Инв. №	Гл. геодезист	Юодис	
Год строительства 19				Дата	Рук. группы	Игнахович И.	
					Исполнитель	Фаруш П.А.	
					Чертил		
					Проверил		