

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>17-40</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>ул. Ленина</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.
--------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	--------------	-----------------

Чертеж колодца
М 1:50
По А-А

96.39

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4
96.39	94.67	94.59	94.74	95.14

ПРИВЯЗКА
ул. Ленина

5 м
9 м
17

ул. Лукишко

О П И С А Н И Е								
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б					
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. № 4	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	150	кирп.	200	кирп.	150	кирп.	100	кирп.
Дно кирп. бет.								
Скобы железн. 1-								
Наличие воды								
Наличие газа								
Год строительства 19								

94.59
100
150
200
95.14
94.74

Институт проектирования городского и сельского строительства

Объект 2260

Отдел изысканий

Инв. №	Гл. геодезист			Подпись <u>Шнакович И.И.</u> <u>Барулис Г.И.</u>
	Рук. группы			
	Исполнитель			
	Дата			
	Чертил			
	Проверил			