



<u>F. KANALIZACIJA</u> (Komunikacija)		<u>ŠULINYS</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>7</u>) <u>40</u> KORTELE	
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>K. POŽELOS</u> (Gatvė)		<u>3783-131-A-9</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės .ket...4...7..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		KET.	600		94.83	
Žemė					94.83	Ar yra vandens?
Sienos		BET.				Ar yra dujų?
Dūgnas		BET.	1600	2.85	91.98	Paatūros
Vamzdžiai	Nr. 1	PLIEN	100	Viršus		
				Apačia	2.60	92.23
	Nr. 2	PLIEN.	100	Viršus		
				Apačia	2.87	91.96
	Nr. 3	KET.	150	Viršus		
				Apačia	2.90	91.93
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS		
Objekto Nr. <u>4-7-3783</u> ...		
Sudarė	<u>Dany Daugėla</u>	(parašas) (pavardė)
Patikrino	<u>Paukštis</u>	(parašas) (pavardė)
1982 m. ... 09 ... mėn. 10 d.		
(Įrenginio tyrinėjimo data)		