

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 37-11

Город Вильнюс

Улица К. Пожарное

Дело №

19 60 г.



Чертеж колодца

М 1:25

По А-А

94,52

94,88




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
94,88	90,94	90,92	91,14	—
94,52	90,96	90,94	91,17	—

П Р И В Я З К А

ул. К. Пожарное



ул. О. Соловья

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная
Стены кирп. бет.
Дно кирп. бет.
Скобы железн 5~
Наличие воды
Наличие газа
Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
300	кирп	300	кирп	100	чугу		—
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект 2280							
Инов. №	Гл. геодезист					Юооче	
	Рук. группы					Шнакобски 4.11	
	Исполнитель					Дарулис 1.11	
	Чертил						
Дата	Проверил						