

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>35</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>К. Пожельос</u>	Дело №	19 <u>60</u> г.																																																																																																								
Чертеж колодца М 1:25		О т м е т к и <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. №3</th> <th>подкл. №4</th> </tr> <tr> <td>91.24 91.67</td> <td>91.02</td> <td>91.01</td> <td>91.14 подкл. №5 91.46</td> <td>91.16 подкл. №6 91.34 подкл. №7 91.29</td> </tr> </table>				Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. №3	подкл. №4	91.24 91.67	91.02	91.01	91.14 подкл. №5 91.46	91.16 подкл. №6 91.34 подкл. №7 91.29																																																																																										
		Крышка	Лотка		Труба																																																																																																								
у входа	у выхода		подкл. №3	подкл. №4																																																																																																									
91.24 91.67	91.02	91.01	91.14 подкл. №5 91.46	91.16 подкл. №6 91.34 подкл. №7 91.29																																																																																																									
П Р И В Я З К А ч.п. К. Пожельос																																																																																																													
		О П И С А Н И Е																																																																																																											
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Состояние колодца и матер.</th> <th colspan="6" style="text-align: center;">Т Р У Б</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Крышка чугунная</th> <th rowspan="2">Стены кирп. бет.</th> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. №3;4</th> <th colspan="2">Подкл. №5;6;7</th> </tr> <tr> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>300</td> <td>кер</td> <td>300</td> <td>кер</td> <td>100</td> <td>чугун</td> <td>150</td> <td>чугун</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Дно кирп. бет.</td> <td colspan="8">Институт проектирования городского и сельского строительства</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Скобы сталеизн 4-</td> <td colspan="8">Отдел изысканий</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Наличие воды</td> <td colspan="8">Объект <u>2280</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Наличие газа</td> <td colspan="2">Инв. №</td> <td colspan="2">Гл. геодезист</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Юодие</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Год строительства 19</td> <td colspan="2">Рук. группы</td> <td colspan="2">Исполнитель</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Шкаловские И.И.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Дата</td> <td colspan="2">Чертил</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Дарулис Б.А.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Проверил</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>				Состояние колодца и матер.		Т Р У Б						Крышка чугунная	Стены кирп. бет.	Вход		Выход		Подкл. №3;4		Подкл. №5;6;7		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.			300	кер	300	кер	100	чугун	150	чугун	Дно кирп. бет.		Институт проектирования городского и сельского строительства								Скобы сталеизн 4-		Отдел изысканий								Наличие воды		Объект <u>2280</u>								Наличие газа		Инв. №		Гл. геодезист				Юодие		Год строительства 19		Рук. группы		Исполнитель				Шкаловские И.И.				Дата		Чертил				Дарулис Б.А.						Проверил			
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б																																																																																																											
Крышка чугунная	Стены кирп. бет.	Вход		Выход		Подкл. №3;4		Подкл. №5;6;7																																																																																																					
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																																																																																																				
		300	кер	300	кер	100	чугун	150	чугун																																																																																																				
Дно кирп. бет.		Институт проектирования городского и сельского строительства																																																																																																											
Скобы сталеизн 4-		Отдел изысканий																																																																																																											
Наличие воды		Объект <u>2280</u>																																																																																																											
Наличие газа		Инв. №		Гл. геодезист				Юодие																																																																																																					
Год строительства 19		Рук. группы		Исполнитель				Шкаловские И.И.																																																																																																					
		Дата		Чертил				Дарулис Б.А.																																																																																																					
				Проверил																																																																																																									