




КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>28</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Poželos</u>	Дело № _____	19 <u>61</u> г.						
Чертеж колодца М 1: А-А  		О т м е т к и									
		Лотка		Труба							
		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №						
94.08	92.85	92.78									
П Р И В Я З К А 											
		О П И С А Н И Е									
		Т Р У Б									
Состояние колодца и матер.		В х о л				В ы х о л		Подкл. №		Подкл. №	
Крышка чугунная		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.		150	keram.	200	keram.						
Дно кирп. бет.		Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий			
Скобы <u>2</u>		Объект									
Наличие воды —		Инв. №	Гл. геодезист		<u>Жуков</u>						
Наличие газа —			Рук. группы		<u>Догус</u>						
Год строительства 19 <u>61</u>		Дата	Исполнитель		<u>Суров</u>				<u>18.7.1</u>		
		1961.07.2	Чертив								
			Проверил								