



КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>52-55</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Площадь</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.
--------------------	------------------------	----------------------	----------------------	--------------	-----------------

Чертеж колодца
М 1:25

По А-А



(300)




О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
94.15	88.16	88.14	91.32	

П Р И В Я З К А

Р. Нерче

ул. К. Погорелое



Биосем. Институт

К стр

К стр

О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
		Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Крышка чугунная		300	кп	300	кп	200	бет. кирпич	—	—
Стены кирпича бет.									
Дно кирп. бет.									
Скобы жемч. 15—									
Наличие воды		Инв. №		Гл. геодезист				Юопис	
Наличие газа		Дата		Рук. группы				Шнаковски	
Год строительства 19				Исполнитель				Даруше	
				Чертил					
				Проверил					