

4


KF
(Komunikacija)
Vilniaus m.
(Miestas)

Šulinys
(Irenginio pavadinimas)
Ceikinių g.
(Gatvė)


KORTELE Nr. 201a
131-B-10
76/32 - 0192
(Planšetės moneklatura)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė
Dangtis	Ket.	650		101.37
Žemė			-	101.37
Sienos	Bet.			
Dugnas	Bet.	1500	3.50	97.87
Vamzdžiai	Nr.1	PE	Viršus Apačia	3.59 97.78
	Nr.2	PVC	Viršus Apačia	3.60 97.77
	Nr.3		Viršus Apačia	
	Nr.4		Viršus Apačia	
	Nr.5		Viršus Apačia	
	Nr.6		Viršus Apačia	
	Nr.7		Viršus Apačia	

Lipynės 11
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? nėra

Ar yra dujų nėra

Pastabos LAS07

UAB "Geo group"

Sudarė  D. Karalius
(parašas) (pavardė)

Patikrino 
(parašas) (pavardė)

2018-04-04
(Irenginio tyrinėjimo data)