

<u>Vandentiekis</u> (Komunikacija)		<u>Kamera</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. () <u>210</u> KORTELE	
<u>ilnius</u> (Miestas)		<u>Melnikaitis</u> (Gatvė)		<u>131-B-10</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	
Vertikalinis					
Horizontalinis					
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis		Pct.	650		101,24
Žemė				0,00	101,24
Sienos		Pct.			
Dugnas		Pct.	152x1,92	260	98,64
Vamzdžiai	Nr. 1	Pct.	150	Viršus 2,17 Apačia	99,07
	Nr. 2	Pct.	150	Viršus 2,17 Apačia	99,07
	Nr. 3	Pct.	100	Viršus 2,17 Apačia	99,07
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7	766		Viršus Apačia	
Lipynės <u>Ropečios</u> (Medžiaga, kiekis)					
Ar yra vandens?					
Ar yra dujų?					
Paatobos					
.....					
.....					
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					
Objekto Nr. <u>01-312487</u>					
Sudarė <u>Bornikaitis</u> (parašas) (pavardė)					
Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)					
1978.3 m. <u>2.7.</u> mėn. <u>05 d.</u> (Įrenginio tyrinėjimo data)					