

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 3-212

Город Вильнюс

Улица Мельникайтис

Дело №

1920 г.

Чертеж колодца
М 1:20

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
10150	9909	9904		

П Р И В Я З К А

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
Крышка чугунная	матер.	В х о л		В ы х о л		Подкл. №		Подкл. №	
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирпич. бет.	кирп.	150	кер	150	кер				
Дно кирпич. бет.	бет.								
Скобы	жест. 4								
Наличие воды									
Наличие газа									
Год строительства	19								

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект № 2280

Инв. №

Дата

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Ивановский И.И.

Варкал И.И.

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3535-5000

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd