



КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>221</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>м. Мельникайтис</u>	Дело №	19 <u>60</u> г.																																																																																																																												
Чертеж колодца М 1: 25 		О т м е т к и <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. № 3</th> <th>подкл. №</th> </tr> <tr> <td>101.61</td> <td>99.17</td> <td>99.15</td> <td>100.27</td> <td></td> </tr> </table>		Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №	101.61	99.17	99.15	100.27		П Р И В Я З К А 																																																																																																															
		Крышка	Лотка		Труба																																																																																																																												
у входа	у выхода		подкл. № 3	подкл. №																																																																																																																													
101.61	99.17	99.15	100.27																																																																																																																														
О П И С А Н И Е <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" rowspan="2">Состояние колодца и матер.</th> <th colspan="8">Т Р У Б</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. № 3</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Крышка чугунная <u>чуг.</u></td> <td>150</td> <td><u>чуг.</u></td> <td>150</td> <td><u>чуг.</u></td> <td>100</td> <td><u>чуг.</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Стены кирп. бет. <u> кирп.</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Дно кирп. бет. <u>бет.</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Скобы <u>желез.</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Наличие воды</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Наличие газа</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Год строительства 19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Состояние колодца и матер.		Т Р У Б								Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №				диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	Крышка чугунная <u>чуг.</u>		150	<u>чуг.</u>	150	<u>чуг.</u>	100	<u>чуг.</u>			Стены кирп. бет. <u> кирп.</u>										Дно кирп. бет. <u>бет.</u>										Скобы <u>желез.</u>										Наличие воды										Наличие газа										Год строительства 19										Институт проектирования городского и сельского строительства Отдел изысканий Объект <u>№ 2280</u> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2">Инв. №</td> <td>Гл. геодезист</td> <td><u>Г. М. Мельникайтис</u></td> <td rowspan="2">Дата</td> <td>Гл. геодезист</td> <td><u>Г. М. Мельникайтис</u></td> </tr> <tr> <td>Рук. группы</td> <td><u>Г. М. Мельникайтис</u></td> <td>Рук. группы</td> <td><u>Г. М. Мельникайтис</u></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Дата</td> <td>Исполнитель</td> <td><u>Г. М. Мельникайтис</u></td> <td rowspan="2">Дата</td> <td>Исполнитель</td> <td><u>Г. М. Мельникайтис</u></td> </tr> <tr> <td>Чертил</td> <td><u>Г. М. Мельникайтис</u></td> <td>Чертил</td> <td><u>Г. М. Мельникайтис</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Проверил</td> <td><u>Г. М. Мельникайтис</u></td> <td></td> <td>Проверил</td> <td><u>Г. М. Мельникайтис</u></td> </tr> </table>		Инв. №	Гл. геодезист	<u>Г. М. Мельникайтис</u>	Дата	Гл. геодезист	<u>Г. М. Мельникайтис</u>	Рук. группы	<u>Г. М. Мельникайтис</u>	Рук. группы	<u>Г. М. Мельникайтис</u>	Дата	Исполнитель	<u>Г. М. Мельникайтис</u>	Дата	Исполнитель	<u>Г. М. Мельникайтис</u>	Чертил	<u>Г. М. Мельникайтис</u>	Чертил	<u>Г. М. Мельникайтис</u>		Проверил	<u>Г. М. Мельникайтис</u>		Проверил	<u>Г. М. Мельникайтис</u>
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б																																																																																																																															
		Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №																																																																																																																									
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																																																																																																																								
Крышка чугунная <u>чуг.</u>		150	<u>чуг.</u>	150	<u>чуг.</u>	100	<u>чуг.</u>																																																																																																																										
Стены кирп. бет. <u> кирп.</u>																																																																																																																																	
Дно кирп. бет. <u>бет.</u>																																																																																																																																	
Скобы <u>желез.</u>																																																																																																																																	
Наличие воды																																																																																																																																	
Наличие газа																																																																																																																																	
Год строительства 19																																																																																																																																	
Инв. №	Гл. геодезист	<u>Г. М. Мельникайтис</u>	Дата	Гл. геодезист	<u>Г. М. Мельникайтис</u>																																																																																																																												
	Рук. группы	<u>Г. М. Мельникайтис</u>		Рук. группы	<u>Г. М. Мельникайтис</u>																																																																																																																												
Дата	Исполнитель	<u>Г. М. Мельникайтис</u>	Дата	Исполнитель	<u>Г. М. Мельникайтис</u>																																																																																																																												
	Чертил	<u>Г. М. Мельникайтис</u>		Чертил	<u>Г. М. Мельникайтис</u>																																																																																																																												
	Проверил	<u>Г. М. Мельникайтис</u>		Проверил	<u>Г. М. Мельникайтис</u>																																																																																																																												