



КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>2-223</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>М. Мелнишкис</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.
Чертеж колодца М 1: 25 		О т м е т к и		П Р И В Я З К А  ул. М. Мелнишкис	
		Крышка	Лотка		
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №	
101.89	99.61	99.57	99.57		
О П И С А Н И Е					
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б		
Крышка чугунная <u>чуг.</u>			В х о л		
Стены кирп. бет. <u> кирп.</u>			диам.	матер.	В ы х о л
Дно кирп. бет. <u>бет.</u>			150	кер	диам.
Скобы <u> кирп. 4</u>			150	кер	матер.
Наличие воды			100	чуг.	Подкл. №
Наличие газа			Институт проектирования городского и сельского строительства		Подкл. №
Год строительства 19			Отдел изысканий		
Объект <u>2280</u>			И н в. №		
И н в. №			Гл. геодезист		
Дата			Рук. группы		
Проверил			Исполнитель		
			Чертил		
			Проверил		