

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 224

Город Вильнюс

Улица М. Мельникайтиса

Дело №


19.60 г.

Чертеж колодца
М 1: 25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
101.98	100.13	100.11		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная 247.

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы кирп. 3

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
100	чуг.	200	кер.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект № 2280

Инв. №	Гл. геодезист	Рук. группы	Исполнитель	Дата
	М. Мельникайтис	М. Мельникайтис	М. Мельникайтис	М. Мельникайтис
Дата	М. Мельникайтис	М. Мельникайтис	М. Мельникайтис	М. Мельникайтис
	М. Мельникайтис	М. Мельникайтис	М. Мельникайтис	М. Мельникайтис