

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 93-798-



Город Вильнюс

Улица М. Мельникайтис

Дело №

19.60 г.


Чертеж колодца
М 1:25
по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
101.01	97.54	97.52	97.56	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная
Стены кирп. бет.
Дно кирп. бет.
Скобы 7м
Наличие воды
Наличие газа
Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
300	кер	400	кер	200	кер		
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект 2240							
Инв. №	Гл. геодезист		Исполнитель		Проверил		
	Рук. группы		Чертил		Дата		
	Исполнитель		Проверил		Подпись		
	Дата		Подпись		Подпись		