

5

ITI Nr. 91^d

72

Fikandizacija

Šulinio

Nr. (2) 54

KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Gajaus

3882 131-B-11

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		111,65	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0	111,65	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1000	2,51	99,14	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	150	Viršus Apačia 2,56	99,09
	Nr. 2	ker.	150	Viršus Apačia 2,60	99,05
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-313352...
					Sudarė [signature] (parašas) (pavardė)
					Patikrino [signature] (parašas) (pavardė)
					1986 m. mėn. d.
					(Inginio tyrinėjimo data)

✓