




<u>Fek. kanalizacijos šulinis</u> (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)		Nr. () <u>42a</u> KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Sporto</u> (Gatvė)
<u>131-B-12 (76/32-0175)</u> (Planšeto nomenklatura)		
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis





Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	300		101.91	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		PVC				Pastabos
Dugnas		PVC	0.315	3.49	98.42	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus Apačia 3.49	98.42	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 2	PVC	200	Viršus Apačia 3.49	98.42	
	Nr. 3			Viršus Apačia		Objekto Nr.
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>B. I. Gončarov</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino <u>A. Černiauskas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		2002 m. 10 mėn. d. (Inginio tyrinėjimo data)