




Канализация		Колодец № <u>15-73</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Райтиньки</u>	Дело №	19 <u>62</u> г.																																																																																																										
Чертеж колодца М 1:50 по 1-му  		О т м е т к и <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. №</th> <th>подкл. №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>101.51</td> <td>98.50</td> <td>98.50</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	101.51	98.50	98.50			П Р И В Я З К А 																																																																																												
		Крышка	Лотка		Труба																																																																																																											
у входа	у выхода		подкл. №	подкл. №																																																																																																												
101.51	98.50	98.50																																																																																																														
О П И С А Н И Е <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Состояние колодца и матер.</th> <th colspan="8">Т Р У Б</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> </tr> <tr> <th></th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Крышка чугунная</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Стены кирп. бет.</td> <td>0.60x1.10</td> <td> кирп.</td> <td>0.60x1.10</td> <td> кирп.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Дно кирп. бет.</td> <td colspan="8">Институт проектирование городского строительства</td> </tr> <tr> <td>Скобы 3"</td> <td colspan="8">Объект 3604</td> </tr> <tr> <td>Наличие воды</td> <td>Инв. №</td> <td colspan="2">Гл. геодезист</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3">Юрине</td> </tr> <tr> <td>Наличие газа</td> <td></td> <td colspan="2">Рук. группы</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3">Зачис</td> </tr> <tr> <td>Год строительства 19</td> <td>Дата</td> <td colspan="2">Исполнитель</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3">Печура</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 XI. 62 г.</td> <td colspan="2">Чертил</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Проверил</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>						Состояние колодца и матер.	Т Р У Б								Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №			диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	Крышка чугунная									Стены кирп. бет.	0.60x1.10	кирп.	0.60x1.10	кирп.					Дно кирп. бет.	Институт проектирование городского строительства								Скобы 3"	Объект 3604								Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист				Юрине			Наличие газа		Рук. группы				Зачис			Год строительства 19	Дата	Исполнитель				Печура				2 XI. 62 г.	Чертил									Проверил						
Состояние колодца и матер.	Т Р У Б																																																																																																															
	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №																																																																																																									
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																																																																																																								
Крышка чугунная																																																																																																																
Стены кирп. бет.	0.60x1.10	кирп.	0.60x1.10	кирп.																																																																																																												
Дно кирп. бет.	Институт проектирование городского строительства																																																																																																															
Скобы 3"	Объект 3604																																																																																																															
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист				Юрине																																																																																																										
Наличие газа		Рук. группы				Зачис																																																																																																										
Год строительства 19	Дата	Исполнитель				Печура																																																																																																										
	2 XI. 62 г.	Чертил																																																																																																														
		Проверил																																																																																																														