


ВОДОПРОВОД

Колодец № 16-24

Город *Вильнюс*Улица *Райминский*


Дело №

19.62 г.

Чертеж колодца
М. 1:50
по Д-Д

Отметки

Крыши	Дно	Трубы
101.63	99.06	99.43



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залож. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун.	Магистр.	$d = 150$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Новый $H =$
Стены	Кирпич. бетон.					
Дно	Бетон.	Подкл.	$d = 150$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Старый $H =$
Скобы 3	Чугун					
Год стронт.	19	Разводящая	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Московский $H =$
Налич. воды						
Налич. газа		Подключ.	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Колонка водобразб.
Институт проектирования городского строительства						Отдел изысканий
Объект 3604						
Инв. №		Гл. геодезист				<i>Носов</i>
		Рук. группы				<i>Загис</i>
		Исполнитель				<i>Пехуров</i>
Дата 2.11.62г.		Чертил				
		Проверил				

