




КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>191-201</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>К. Пономарева</u>	Дело № _____	19__ г.	
Чертеж колодца М 1:50 пс.д.д.  		О т м е т к и				
		Лотка		Труба		
Крышка	у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. № 2	П Р И В Я З К А ул. К. Пономарева 	
9170	9071	9040	9060	9060		
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б			
Крышка чугунная <u>дср</u>			Вход			
Стены кирп. бет.			Выход			
Дно кирп. бет.			Подкл. № 1			
Скобы			Подкл. № 2			
Наличие воды			Институт проектирования городского и сельского строительства			
Наличие газа			Отдел изысканий			
Год строительства 19__			Объект <u>2280</u>			
Изм. №			Гл. геодезист			
Дата			Рук. группы			
			Исполнитель			
			Чертил			
			Проверил			