

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № 128 - 218	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>К. Гедиминаса</u>	Дело № _____	19.66 г.																																		
Чертеж колодца М 1: 25 по д-ду		О т м е т к и		П Р И В Я З К А																																			
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. № 3, у</th> <th>подкл. № 2</th> </tr> <tr> <td>91.56</td> <td>90.47</td> <td>90.05</td> <td>90.06 90.21</td> <td>90.32</td> </tr> </table>				Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. № 3, у	подкл. № 2	91.56	90.47	90.05	90.06 90.21	90.32																				
Крышка	Лотка		Труба																																				
	у входа	у выхода	подкл. № 3, у	подкл. № 2																																			
91.56	90.47	90.05	90.06 90.21	90.32																																			
		О П И С А Н И Е																																					
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Состояние колодца и матер.</th> <th colspan="4">Т Р У Б</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Крышка чугунная</th> <th colspan="2">В х о д</th> <th colspan="2">В ы х о д</th> <th colspan="2">Подкл. № 3, у</th> <th colspan="2">Подкл. № 2</th> </tr> <tr> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> </tr> <tr> <td>150</td> <td>кер.</td> <td>150</td> <td>кер.</td> <td>250</td> <td>кер.</td> <td>150</td> <td>кер.</td> <td>250</td> <td>кер.</td> </tr> </table>				Состояние колодца и матер.		Т Р У Б				Крышка чугунная		В х о д		В ы х о д		Подкл. № 3, у		Подкл. № 2		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	150	кер.	150	кер.	250	кер.	150	кер.
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б																																					
Крышка чугунная		В х о д		В ы х о д		Подкл. № 3, у		Подкл. № 2																															
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																														
150	кер.	150	кер.	250	кер.	150	кер.	250	кер.																														
Стены кирп. бет. Дно кирп. бет. Скобы Наличие воды Наличие газа Год строительства 19		Институт проектирования городского и сельского строительства Объект 2280 Инв. № Гл. геодезист Рук. группы Исполнитель Чертит Проверил																																					