


КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 138-228

Город *Вильнюс*Улица *к. Готтсали*


Дело №

19 *0* г.Чертеж колодца
М 1:25 по 1-1

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
91.33	88.68	88.67	90.43	

П Р И В Я З К А

ул. к. Готтсали

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матр.

Крышка чугунная *рифлен.*

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кф.	200	кф.	100	чуг.		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект

Инв. №	Гл. геодезист	М. М. М. 197	Носим
	Рук. группы	Л. М. М.	И. И