

5

131-B-13

412 ITI Nr. 91

<u>F Planifikacija</u> (Komunikacija)		<u>Šulinys</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>3</u>) <u>39</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Melnikaitis</u> (Gatvė)		<u>3875</u> (Planšeto nomenklatūra)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		Rel.	650		100,67	Ar yra vandens?
Žemė				0,00	100,67	Ar yra dujų?
Sienos		Bel.				Paatašos
Dugnas		Bel.	1,00	156	99,11	
Vamzdžiai	Nr. 1	Rer.	150	Viršus Apačia 1,65	99,02	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ker.	150	Viršus Apačia 1,66	99,01	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		Objekto Nr. <u>01-312-67</u>
	Nr. 5			Viršus Apačia		Sudarė <u>Bornikau</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino <u>...</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		1978.3m...0.7...mėn.25d. (Įrenginio tyrinėjimo data)