

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 43-201

Город Вильнюс

Улица М. Мельник

Дело №



19 60 г.

Чертеж колодца
М 1:25
по А-А

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4
101.86	100.09	100.07	100.10	100.09

П Р И В Я З К А чл. М. Мельник



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы нет

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

В х о л		В ы х о л		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	ж/л	150	ж/л	150	ж/л	150	ж/л
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект 4280							
Инв. №	Гл. геодезист						