



КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № 57-131	Город Вильнюс	Улица Эйсуквичяус	Дело №	1966 г.										
Чертеж колодца М 1:2 По А-А 		О т м е т к и		П Р И В Я З К А 											
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>в входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. №</th> <th>подкл. №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>160.39</td> <td>98.19</td> <td>98.15</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Крышка	Лотка		Труба		в входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	160.39
Крышка	Лотка		Труба												
	в входа	у выхода	подкл. №	подкл. №											
160.39	98.19	98.15													
О П И С А Н И Е															
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б													
		Вход		Выход		Подкл. №									
Крышка чугунная		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.								
Стены кирп. бет.		150	кирп	150	кирп										
Дно кирп. бет.		Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий									
Скобы нег															
Наличие воды		Инв. №		Гл. геодезист		Н.О.О.И.Е.									
Наличие газа		Рук. группы		Исполнитель		И.И.И.А.К.О.В.С.К.И.									
Год строительства 19		Дата		Чертил		Р.А.Р.У.С.Е.									
				Проверил											