

|                    |                     |               |                 |        |          |
|--------------------|---------------------|---------------|-----------------|--------|----------|
| <b>КАНАЛИЗАЦИЯ</b> | Колодец № 125 - 134 | Город Вильнюс | Улица Эдмундска | Дело № | 19 66 г. |
|--------------------|---------------------|---------------|-----------------|--------|----------|

  

Чертеж колодца  
М 1:25  
Пс А-А

| О т м е т к и |         |          |          |          |
|---------------|---------|----------|----------|----------|
| Крышка        | Лотка   |          | Труба    |          |
|               | у входа | у выхода | подкл. № | подкл. № |
| 99.68         | 94.41   | 94.38    |          |          |

П Р И В Я З К А

  

| О П И С А Н И Е            |  |  |  |                                                              |               |             |             |
|----------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Состояние колодца и матер. |  |  |  | Т Р У Б                                                      |               |             |             |
| Крышка чугунная            |  |  |  | Вход                                                         |               | Выход       |             |
| Стены кирпич. бет.         |  |  |  | диам.                                                        | матер.        | диам.       | матер.      |
| Дно кирпич. бет.           |  |  |  | 400                                                          | кирп          | 400         | кирп        |
| Скобы 10 шт                |  |  |  | Институт проектирования городского и сельского строительства |               |             |             |
| Наличие воды               |  |  |  | Отдел изысканий                                              |               |             |             |
| Наличие газа               |  |  |  | Объект 1280                                                  |               |             |             |
| Год строительства 19       |  |  |  | Инв. №                                                       | Гл. геодезист | Рук. группы | Исполнитель |
|                            |  |  |  | Дата                                                         | Чертил        | Проверил    |             |