

Vandentiekio

kameros

Nr. () 136^a KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Rinktinis

131-B-14

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšto nomenklatura)


ŠULINIO PIŪVIAI (Matavimų duomenys)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



$$X = 23103,03$$

$$Y = 29442,69$$

1-2

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynės 5 + kopijos. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		99,17	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastaba
Dugnas		bet.	165 x 2,00	3,90	95,27	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	150	Viršus 2,30	96,87	
				Apašis		
	Nr. 2	ket	150	Viršus 3,70	95,47	URB. INŽINERINIAI
				Apašis		TYRINĖJIMAI
	Nr. 3			Viršus		Objekto Nr. 01-3/7082
				Apašis		
	Nr. 4			Viršus		Sudarė
			Apašis		(parašas) (pavardė)	
	Nr. 5			Viršus		
				Apašis		Patikrino
				Viršus		(parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Apašis		
				Viršus		2003 m 08 mėn 08 d.
	Nr. 7			Apašis		

2003 m 08 mėn 08 d.