

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 14-27



Город Вильнюс

Улица М. Мельникяйтис

Дело №

1960 г.


Чертеж колодца
М 1:25
по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
102.03	98.13	98.08		

П Р И В Я З К А 3 км



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 8 шт

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер	200	кер				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2230

Инв. №	Гл. геодезист			10 сч.с
	Рук. группы			
Дата	Исполнитель			Шиковайтис
	Чертил			
	Проверил			Жукунас