

VANDENTIEKIO (Komunikacija)		KAMERA (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>5</u>) <u>235</u>	KORTELE
VLNIUS (Miestas)		LINKTINĖS (Gatvė)		131-B-14 (Planšeto nomenklatūra)	
ŠULINIO PROVAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	
Vertikalinis					
Horizontalinis					

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ketus....4..... (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	ketus	650		94.52	Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos	
Žemė	asfaltas		000	94.52		
Sienos	plytės					
Dugnas		155/135	2.78	91.74		
Vamzdžiai	Nr. 1	ketus	150	Viršus 2.38 Apačia	92.14	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01350017</u> ... Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>92</u> m. ... <u>07</u> ... mėn. ... d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ketus	150	Viršus 2.38 Apačia	92.14	
	Nr. 3	ketus	700	Viršus 2.38 Apačia	92.14	
	Nr. 4	ketus	100	Viršus 2.38 Apačia	92.14	
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		