


Land Surveys Nr. () 244 KORTELE 3876 131-B-14
 (Įrenginio pavadinimas) (abrisė) (plane) Planšeto nomenkl.

(Įrenginio pastatymo metal) Užrašius užd plank bazins
 (Miestas) (Gatvė)


ŠULINIO PIŪVIAI :

(Matmenys duoti cm)


Vertikalinis :



Horizontalinis :



Plešimo brėžinys:



Pastabos yra vandens.
Detaliau apta taria.

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis	kitas	650		94.38
Žemė	gr.		0.00	94.36
Sienos	bet.			
Dugnas	bet.	2400x1680	269	91.67

Lipynės 6 ..
 (Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? yra ..

Ar yra dujų?

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ
 INSTITUTAS

Objekto Nr. 243/27-8..

Sudarė Pečiulytė Patkanytė
 (parašas) (pavardė)

Patikrino Šturmaitis
 (parašas) (pavardė)

1972 m. XII .. mėn. 30 d.
 (Kortelės sudarymo data)

Vamzdžiai

Nr. 1	kitas	100	Viršus	244	91.92
Nr. 2	-11-	80	Apačia	244	91.92
Nr. 3	-11-	80	Viršus	244	91.92
Nr. 4			Apačia		
Nr. 5			Viršus		
Nr. 6			Apačia		
Nr. 7	352		Viršus		
			Apačia		