

Buitinės nuotekos
(Komunikacija)

Gesinimo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr.(__) 31a KORTELĖ

Vilnius
(Miestas)




Juozapavičiaus
(Gatvė)

131-B-14

(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės met. 10 (medžiaga, kiekis)	
Dangtis	Ketus	650			102.51	Ar yra vandens	
Žemė	Asfaltas		0.00		102.51	Ar yra dujų	
Sienos	bet					Pastabos X = 6062497.05; Y = 583071.29	
Dugnas	bet	1000	2.80		99.71		
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	110	Viršus		GEOTECHA	
				Apačia	2.69		
	Nr. 2	PVC	160	Viršus		Objekto nr.	
				Apačia	2.82		
	Nr. 3			Viršus		Sudarė	D. Šimanskas
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus		Patikrino	D. Šimanskas
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus		Parašas	Pavardė
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus		2010 m. rugsėjo 23 d.	(įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			
				Apačia			