

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 106-284

Город Вильнюс

Улица М. Мельнишкис

Дело №

19 60 г.


Чертеж колодца
М 1:25
по А-А

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
102.29	98.18	98.16		

П Р И В Я З К А

км 30/6



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная
Стены кирп. бет.
Дно кирп. бет.
Скобы 10 см
Наличие воды
Наличие газа
Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер	200	кер				
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект 2250							
Ипв. №	Гл. геодезист				Нб офис Широкоский Борис		
	Рук. группы						
	Исполнитель						
	Чертил						
Дата	Проведил						