

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 118-81

Город Вильнюс

Улица Эдмундовича

Дело №

19 60 г.

Чертеж колодца
М 1:25
Гл. А-А


О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
101.14	97.19	97.07	97.17	

П Р И В Я З К А

ЧКЗК

ул. Эдмундовича



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 9 шт.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
100	кирп	100	кирп	200	кирп		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №	Гл. геодезист		Дата	Исполнитель	
	Рук. группы	Исполнитель		Чертил	Проверил