

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 101 - 82



Город Вильнюс

Улица Эйдукевичюс

Дело №

19 80 г.

Чертеж колодца
М 1:1
по А-А




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
101.14 101.09	96.39	96.37		

П Р И В Я З К А

УКП



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы бет

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
400	кер	400	кер				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 12.80

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата