

5

83

ITI Nr. 91

110ndentictis šulinys Nr. (7), 73 KORTELE

(Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)

Hilnius Eidukevičiai 3884131-B-15

(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

12

0.0

0.49

2MG

baseinas

32.23

5.43

šulinio duobė

1

2

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	bet	0.65		100.25	Ar yra vandens?	
Žemė	bet		0.0	100.25	Ar yra dujų?	
Sienos	bet				Paatahos	
Dugnas	bet	1.50	2.56	97.68		
Vamzdžiai	Nr. 1	pl	300	Viršus Apačia 1.36	98.84	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-312513</u> Sudarė <u>C. Kulev</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Al. K.</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>83</u> m. ... <u>08</u> ... mėn. <u>31</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	pl	250	Viršus Apačia 1.36	98.84	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

366