

K. Kolektor.

Šulinio

Nr. () 132

KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Sluckų

131-B-16

(Miestas)



(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis
Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 3 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		91,80	Ar yra vandens? -
Žemė			0,00	91,20	Ar yra dujų? -
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnes	plyt	0,8			
Vandžiai	Nr. 1	plyt 1,1x0,6	Viršus	2,65	89,15
	Nr. 2	plyt 1,1x0,6	Viršus	2,65	89,15
	Nr. 3	bet 500	Viršus	N/V	N/V
	Nr. 4	ket 100	Viršus	1,60	90,20
	Nr. 5	ket 150	Viršus	2,00	89,80
	Nr. 6	ket 100	Viršus	1,40	90,40
	Nr. 7		Viršus		
					AB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr. 21-2-19.20.2
					Sudarė (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					20.01 m... 07... mėn. 3. d.
					(Inginio tyrinėjimo data)