

162

3845 131-B-1

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 122

Город Вильнюс

Улица



Дело №

1962 г.

Чертеж колодца

М 1:25

по А-А





О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
107.05	105.71	105.69	105.73	

П Р И В Я З К А

Ул. Дзержинского



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кес.	150	кес.	100	кес.		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

5.6.1962г.

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3535-5000