


ВОДОПРОВОД	Колодец № <u>162</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Крокувос</u>	Лето №	19 <u>61</u> г.	
Чертеж колодца М. 1:50 Г. А. А. 		Отметки			2 км П Р И В Я З К А Дт 13 17 22 10 10 10 06 ул. Крокувос Е	
		Крыши	Дно	Трубы		
		166.54	104.54.	164.78		
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	d = <u>100</u> чуг. жел.		d = <u> </u> Р. Ф.	Новый H =
Стены	Кирпич. бетон.		Подкл.	d = <u>100</u> чуг. жел.		d = <u> </u> Р. Ф.
Дно	Бетон.	Разводящая		d = <u> </u> чуг. жел.		d = <u> </u> Р. Ф.
Скобы	Чугун		Подключ.	d = <u> </u> чуг. жел.		d = <u> </u> Р. Ф.
Год стронт.	19					
Налич. воды						
Налич. газа						
Институт проектирования городского и сельского строительства					Отдел изысканий	
Объект		<u>2280</u>				
Инв. №	Гл. геодезист			Усманов Н. К. Раменский П. П. Кайгородов А. А.		
	Рук. группы					
	Исполнитель					
Дата	Чертил					
	Проверил					