



Вильнюс
214
3845 131-В-1
Форма 54 гс


КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>164</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Крокувос Б</u>	Дело № <u>1961</u> г.
--------------------	----------------------	----------------------	-------------------------	-----------------------

Чертеж колодца
М 1: 10
П. А-А

О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
106.66	104.72	104.72	104.28	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е							
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б			
Крышка чугунная				Вход		Выход	
Стены кирп. бет.				диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирп. бет.				150	кирп.	150	кирп.
Скобы				Подкл. № 3		Подкл. №	
Наличие воды				диам.	матер.	диам.	матер.
Наличие газа				50	кирп.		
Год строительства 19				Институт проектирования городского и сельского строительства			
				Отдел изысканий			
				Объект 2280			
				Инв. №	Гл. геодезист		Игорь Ю.Ю. Яков Н.Б. Давид Г.А.
				Дата	Рук. группы		
					Исполнитель		
					Чертил		
				Проверил			