

3845 131-B-1

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД	Колодец № <u>184</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Крокувос</u>	Лето №	19 <u>61</u> г.
-------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	--------	-----------------

Чертеж колодца
М. 1:50
№ А-А

106.24
103.85
103.55
d=150

Отметки		
Крыши	Дно	Трубы
106.24	103.55	103.85

Фм 9 | П Р И В Я З К А | Км 5

ул. Крокувос 5

О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	d=150		d=	Новый
Стены	Кирпич. бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.	H=
Дно	Бетон.	Подкл.	d=100		d=	Старый
Скобы	Чугун 5		чуг. жел.		Р. Ф.	H=
Год стронт.	19	Разводящая	d=		d=	Московский
Налич. воды	нет		чуг. жел.		Р. Ф.	H=
Налич. газа	нет	Подключ.	d=		d=	Колонка
			чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий
Объект <u>2230</u>						
Инв. №	Гл. геодезист					
	Рук. группы					
Дата	Исполнитель					
	Чертил					
	Проверил					

Исполн. Ю.Ю.
 Рук. Л.П.
 Чертил Б.Н.

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3330-5000

297