




3845 131-B-1

Šul. № 6	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <i>Krėkuvos</i>	Užsakymo № <i>02-Nr 1090</i>	19 m.	Vilnius
Šulinio brėžinys M1:25; M1:50		Altitudės		PRIRIŠIMAS	
		Dangtis	Grioveliai	Vamzdis	
			įėjimas	išėjimas	prijung. №
		106.37	103.69	103.62	
					
					APRAŠYMAS
Šulinio medžiaga ir stovis		V A M Z D Ž I A I			
Dangtis <i>betonu</i>		Įėjimas		Išėjimas	
Stenos <i>betono</i>		d.	medž.	d.	medž.
Dugnas <i>betono</i>		150	<i>bet ker</i>	150	<i>bet ker</i>
Lipynės 6		Prijungimo Nr.			
Esamo vandens kiekis <i>119</i>		Vilniaus m. VK PTK Tyrimų skyrius			
Esamų dujų kiekis <i>11000</i>		Objektas: <i>Krėkuvos g. Nr. 8, 4, 6. pastatų išpildymo nuotrauka</i>			
Šulinys pastatytas 19... m.		Invent. №	Sk. viršininkas		
		Data	Sk. vyr. inžinierius		
			Vykde		<i>I. Guobeli</i>
			Braižė		
			Tikrino		