

3844
2

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД		Колодец № 56-42	Город Вильнюс	Улица Герминаева	Лето №	1962 г.	
Задача Чертеж колодца М. 1:		Отметки		П Р И В Я З К А 			
		Крыши	Дно				Трубы
		110.09					
О П И С А Н И Е							
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвнж. шт.	Гидр. тип.	
Крышки	Чугун	Магистр.	d=		d=	Новый	
Стены	Кирпич. бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.	H=	
Дно	Бетон.	Подкл.	d=		d=	Старый	
Скобы	Чугун		чуг. жел.		Р. Ф.	H=	
Год стронт.	19	Разводящая	d=		d=	Московский	
Налич. воды			чуг. жел.		Р. Ф.	H=	
Налич. газа		Подключ.	d=		d=	Колонка	
			чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.	
		Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий	
		Объект 228					
		Инв. №	Гл. геодезист		Ловис		
			Рук. группы		Барис		
		Дата	Исполнитель	Горайн -	Ракса		
			Чертит				
		15.12.1962 г.	Проверил				